




ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Продукт	Описание
W-F60X100 C3 CH 10e	
402570	
430627	Заредете клетка
632210	
PT8420-0020-121-1110	Сензор за изместване
PTSA1-50-I2-L15-M12	Сензор за изместване
P/N: 421531, Type: CB50X20t C4 CH 10e	динамометър
P/N: 402514, Type: F60X300 C3 CH 10e TR	натоварваща клетка
632021 / IPE 50 DIN 2S ANA	ПРЕДАВАТЕЛ ЗА ТЕГЛО ЗА КЛЕТКА ЗА НАТОВАРВАНЕ НА ЧУВАЛА
PTSA1-381-I2-L25-M12-IP67	Сензор за изместване
RUBBERKIT-F 200 X COMPLETE KIT	
401018 / AQ15 C3 SH 10e TR	натоварваща клетка
eNod4-T-DI00-000-EI	Предавател на тегло Предавател за претегляне
400850 / AB300 C3 SH 10e F	натоварваща клетка
400711	ТОВАРНАТА КЛЕТКА
P/N: 430629 Type: R10X 5t TR	натоварваща клетка
430461 / SK30X 300 C3 CH 12e TR	натоварваща клетка
P/N: 803891 Type: KIT SET ROD END BALL JOINT M18x1,5	
W-C50ANX25T C3 CH 5e	натоварване клетка
P/N: 403032, Type: AXL20 C3 CH 10e	Натоварваща клетка
PTSA3 2000 I2 L15 M12 BR IP67	
106715 W-ZFA 200 kg	натоварване клетка
AG5 C3 SH 5e F TR	Заредете клетката
F60X2t C3 CH 10e (500kg)	
430629	Заредете клетка
430632	натоварване клетка
430630	натоварване клетка
402452	Заредете клетка
P/N:107810 Type:E-IPE 50 PANEL 2S ANA	Индикатор
eNod4-T- DI00-000-EP	цифров сигнал балсам
eNod4- T-DI00-000-EP / 540101	Цифров сигнал балсам
ALCJB X4	Разклонителна кутия
RS232/USB	преобразуватели
PTSA1-127-L25-M12	кабел - сензор
E-CPJ	
430421 / SB30X1200 C3 CH 10e	
E-ALCJB-1 ATEX/IECEX	
400981	Заредете клетка
AK30 C3 CH 12e / 403013	Натоварваща клетка
W-AK30 C3 CH 12e	
D-DR2212/M250-G21	сензор за въртящ момент
Nr. 1075 Type 969	Съединител
W-AB50 C3 SH 10e F	
F15X5 C1.5 3e3 TR	Зареждане на клетката

Продукт	Описание
Load cell AG18 C6 SH 18e TR	зареждаща клетка
W-R10X2.5t	натоварваща клетка
eNod4-B-DI00-AB0-EI	Цифров сигнален балсам
Art.-Nr. 112602 AXL20 C3 SH 10e (Scaime no. 403032)	натоварваща клетка
SB30X2000 C3 CH 10e	
402526	Сензор за претегляне
402480	Сензор за претегляне
400915	
AH200 C3 SH 10e TR	Заредете клетка
400381	
421539	
AXL50 C3 CH 10e / 403034	Заредете клетка
W-F60X100 C3 CH 10e 6-W	
E-eNod3-T DIN (530137)	Предавател за претегляне и измерване
W-F60X20 C6 CH 10e	натоварване клетка
W-F60X300 C6 CH 10e 6-W	
W-F60X100 C6 CH 10e 6-W	
W-AK120 C3 CH 12e	
AG5 C4 SH 5e F	сензор
400917	
AG5 C3 SH 5e F	
400918	
540003	
720562	
720561	
402591	
W-F60X/SB30X/SK30X LFC 2t	
720563 / M16-40kN	Сензор за претегляване/сила
W-AVX75 C3 CH 15e	
E-eNod4-T-DI00-000-EI	
PTSA1-500-I2-L15-M12-IP67-IN	сензор за изместване на кабела
PTSA1-1000-I2-L15-M12-IP67-IN	сензор за изместване на кабела
K-K1563/N310-G215	сензор
100218	контролен сигнал
402519	
AG50 C3 SH 10e SPCL	
SK30A 5T C3 SH 10e TR	
Load cell F60X50 C3 CH 10e TR	
430612	
W-AG15 C3 SH 10e F	
111500 - W-AG30 C3 SH 5e U	
ZA30X 2t C3 CH 10e	динамометър
W-ZFA 500kg	зареждаща клетка
530115 CPJ-2S RAIL DIN	Аналогов кондиционер - вход за напрежение
540081	

Продукт	Описание
WP02000	Товарна клетка
WP05000	Товарна клетка
RH10X 100T-DP	Товарна клетка,
DR2112-20NM	Сензор
Coupling type 966 size 62	
Option Marking	
Druckstück für Wägezelle RH10X	парче под налягане
R10X 30t TR	зареждаща клетка
SILOKIT-RX 30t	
W-R10X30t	
W-R10X Silokit-RX 30t	
eNod3 - D ALUBOX// 530132	цифров измервателен преобразувател
W-SB30X2000 C3 CH 10e	
540041 / eNod4-T-DI00-000-EI	
W-SB30X750 C3 CH 10e	
540161 / eNod4-T-DI00-A00-EI	Цифров усилвател за измерване
W-ZA30X5t C3 CH 10e	
W-AAD-C-005-000-SC-11A-000	
430463 / SK30X 1000 C3 CH 10e TR	зареждаща клетка
ZA30X1t C3 CH 10e	Товарна клетка
AH200 C3 SH 10E	зареждаща клетка
AR0.2	зареждаща клетка